

Untersuchung von Recyclingbauschutt

Containerdienst Sandmann GmbH, Rheine

20.03.2019

Auftragseingang: 12.03.2019

Probenahme: J. Schleiner (Umweltlabor ACB GmbH)

Probenahmedatum: 12.03.2019

Prüfbeginn: 12.03.2019 Prüfende: 20.03.2019

Prüfbericht

Probenart: Baustoffe Angaben zum Gefäß: 10 L Eimer

- Eluat, bezogen auf Trockensubstanz -

Parameter nach Güteüberwachung von mineralischen Baustoffen im Straßen- und Erdbau NRW 2001 Tabelle 5a, Eluat

Labornummer		188731BS19	RCL-Richtlinie Nov. 2001 wasserwirtschaftliche Merkmale	
Bezeichnung	Р	RC 0/45 mm 12.03.19		
Materialart		Baustoffe	RCL I	RCL II
pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04 (C 5)		10,5	7-12,5	7-12,5
Leitfähigkeit DIN EN 27888:1993-11 (C 8)	μS/cm	505	2000	3000
Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)	mg/L	9,2	40	150
Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)	mg/L	118	150	600
Phenolindex DIN 38409-16:1984-06 (H 16)	µg/L	<5	50	100
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)	μg/L	<5	40	100
Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)	μg/L	<0,5	5	5
Chrom VI DIN 38405-24:1987-05 (D 24)	µg/L	<30	30	50
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)	µg/L	8	100	200
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)	μg/L	<10	30	100
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)	μg/L	<20	200	400



Untersuchung von Recyclingbauschutt

20.03.2019

Containerdienst Sandmann GmbH, Rheine

Auftragseingang: 12.03.2019

Probenahme: J. Schleiner (Umweltlabor ACB GmbH)

Probenahmedatum: 12.03.2019

Prüfbeginn: 12.03.2019 Prüfende: 20.03.2019

Prüfbericht

- Feststoff -

Parameter nach Güteüberwachung von mineralischen Baustoffen im Straßen- und Erdbau NRW 2001 Tabelle 5b, Feststoff

Labornummer		188731BS19	RCL-Richtlinie Nov. 2001 wasserwirtschaftliche Merkmale	
Bezeichnung	Р	RC 0/45 mm 12.03.19		
Materialart		Baustoffe	RCL I	RCL II
Trockensubstanz (TS) DIN ISO 11465:1996-12	%	91,6	7	/
Extrahierbare org. Halogenverb. (EOX) ** DIN 38414-17:2014-04 (S 17)	mg/kg TS	<0,5	3	5
Polycyclische aromatische Kohlen DIN ISO 13877:2000-01	 wasserstoffe	(PAK)		
Naphthalin	mg/kg TS	<0,01		
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,01		
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,01		
Fluoren	mg/kg TS	<0,01		
Phenanthren	mg/kg TS	0,16		No.
Anthracen	mg/kg TS	0,05		
Fluoranthen	mg/kg TS	0,73		
Pyren	mg/kg TS	0,49	and the second	
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,12		
Chrysen	mg/kg TS	0,14		
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,08		
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,03		
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,07		
di-Benzo(a,h)anthracen	mg/kg TS	<0,01		The field of the second
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	0,04		
Indeno(1,2,3)pyren Summe PAK (EPA)	mg/kg TS	0,06		
	mg/kg TS	1,97		

^{*} Untersuchung durch externen Anbieter; *** nicht akkreditierte Prüfmethode/Prüfverfahren



Untersuchung von Recyclingbauschutt

20.03.2019

Containerdienst Sandmann GmbH, Rheine

Auftragseingang:

12.03.2019

Probenahme:

J. Schleiner (Umweltlabor ACB GmbH)

Probenahmedatum: 12.03.2019

Prüfbeginn: 12.03.2019

Prüfende: 20.03.2019

Prüfbericht

Kurzbeurteilung

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, werden für die o.g. Probe die wasserwirtschaftlichen Merkmale für RCL I -Baustoffe eingehalten.

Dipl.-Ing. Ursula Hechler

Consulting

11 Halle

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmaterialien. Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Umweltlabor ACB GmbH.

Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Hubert Fels; Dipl.-Ing. Melanie Dieckmann

Prokurist:

Dipl.-Geol. Andre Ising

eingetragen:

AG Münster, HRB 2984, Ustr-IdNr: DE 126114056, Steuernummer 337/5902/0188

Bankverbindungen:

Volksbank Baumberge, IBAN: DE 32 4006 9408 0026 8509 00 / BIC: GENODEM1BAU

Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE 65 4005 0150 0009 0044 66 / BIC: WELADED1MST



12.03.2019

Untersuchung	von	Recyclingbauschutt
1		

Containerdienst Sandmann GmbH, Rheine

Probenahmeprotokoll		Feststoff
Probenahme erfolgte gemäß: Hausmethode, in Anlehnung an LAGA Richtlinie PN 98:2001-12		Sanierungskontrollproben
	7	Sonderproben

Labornummer 188731BS19

F-1	
1. Betreff / Anlass / Grund	physikalisch chemische Untersuchung zur Vorbereitung
der Probenahme / Veranlasser	der Entsorgung
2. Ort / Betrieb	Containerdienst Sandmann, Rheine
3. Art des Abfalls / der Probe	RC Material
4. Probenahmetag / Uhrzeit	12.03.2019, 8:15-8:30 Uhr
Kennzeichnung der Probe	RC 0/45 mm 12.03.19
- Dack and have / Disastratile	L Cohlein on (Henrickleh on ACB Crohll)
5. Probenehmer / Dienststelle	J. Schleiner (Umweltlabor ACB GmbH)
6. Vermutete Schadstoffe / Gefährdung	keine
7. Herkunft des Abfalls / der Probe	laufender Betrieb Miete
-	grau beige rot
	geruchlos
Konsistenz:	l
Homogenität:	
Korngröße:	
	Bauschutt 98 %, org. Anteil < 1 %, Fremdstoffe < 1 %
9. Art der Lagerung	Haufwerk
10. Menge des beprobten Abfalls	ca. 4000 t
11. Lagerungsdauer	einige Tage bis aktuell
12. Witterungseinflüsse	Witterung
13. Wie wurde die Probe entnommen?	
Gerät:	Edelstahl Handschaufel
Einzelprobe	1
Mischprobe	aus ca 100 Einzelproben
14. Art des Probengefäßes	PE Eimer
Probenmenge	10 L
15. Anwesend, Zeugen	Herr Sandmann
16. wurden Vergleichsproben genommen	nein
17. Beobachtungen bei der Probenahme	keine
(Gasentwicklung / Reaktionen)	
18. Voruntersuchungen bei der	keine
Probenahme, Ergebnis	
19. Probenüberführung und Lagerung	kühl, dunkel, trocken
bis zur analytischen Untersuchung	
20. Untersuchungslabor	Umweltlabor ACB GmbH
21. Sonstige Bemerkungen zur Probe-	keine
nahme	
22. Hinweis an die Untersuchungsstelle	Untersuchungsprogramm
24. Ort / Datum / Unterschrift	Münster, 12.03.2019 J. Schleiner
Lat. On a Datamir Ontoisonint	[manotor, 12.00.2010 0. 00m6m6